REVISIONE COMPUTER MC-MC2-MC3-MC4 CP2000



Rating: Not Rated Yet
Price

Ask a question about this product

ManufacturerHEIDELBERG

Description

Intelligent Service è in grado di effettuare interventi su tutte le parti informatiche delle macchine da stampa Heidelberg. La pluriennale esperienza dei tecnici in materia è garanzia di un risultato di sicuro successo.
Alcuni dei servizi offerti sono:

- RICARICAMENTO CD SOFTWARE
  In caso di perdita dati causata da improvvisi blackout o da altri eventi imprevedibili, IS recupera i dati perduti (restore), reinstalla il software originale e riconfigura la macchina.
- SOSTITUZIONE HARD-DISK COMPUTER
  In caso di hard disk danneggiati, IS fornisce la nuova coppia di dischi e procede al caricamento e collaudo del CD software originale.
- REVISIONE HARDWARE COMPLETA CP2000 - PRESSCENTER
  I tecnici IS sono in grado di procedere al ricondizionamento del computer danneggiato.
- INSTALLAZIONE COMPUTER NUOVO
  IS effettua l'installazione del computer CP2000 originale: attualmente sono disponibili i modelli MC-MC2-MC3-MC4, MC5 e MC7 e fornisce computer "di cortesia", disponibili nelle varie versioni.