

REVISIONE COMPUTER MC-MC2-MC3-MC4 CP2000



Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore [HEIDELBERG](#)

Descrizione

Intelligent Service è in grado di effettuare interventi su tutte le parti informatiche delle macchine da stampa Heidelberg. La pluriennale esperienza dei tecnici in materia è garanzia di un risultato di sicuro successo.

Alcuni dei servizi offerti sono:

- **RICARICAMENTO CD SOFTWARE**
In caso di perdita dati causata da improvvisi blackout o da altri eventi imprevedibili, IS recupera i dati perduti (restore), reinstalla il software originale e riconfigura la macchina.
- **SOSTITUZIONE HARD-DISK COMPUTER**
In caso di hard disk danneggiati, IS fornisce la nuova coppia di dischi e procede al caricamento e collaudo del CD software originale.
- **REVISIONE HARDWARE COMPLETA CP2000 - PRESSCENTER**
I tecnici IS sono in grado di procedere al ricondizionamento del computer danneggiato.
- **INSTALLAZIONE COMPUTER NUOVO**
IS effettua l'installazione del computer CP2000 originale: attualmente sono disponibili i modelli MC-MC2-MC3-MC4, MC5 e MC7 e fornisce computer "di cortesia", disponibili nelle varie versioni.